

(2) 地盤変位測量

①測量箇所：三の丸北石垣斜面部 2 か所 (R1No. 1、R3No. 1)
本丸北西部石垣前面部 1 か所 (R6No. 1)


②測量実績：R1No. 1 令和元年 12 月～

R3No. 1 令和 3 年 7 月～

R6No. 1 令和 6 年 7 月～


※各箇所 1 か月に 1 回

③測量箇所




④変位結果




R 1 No. 1



R 3 No. 1



R 6 No. 1



A 軸方向及び B 軸方向では、深度 1m 以浅でマイナス側となっているが、観測孔の立ち上がり部分であり、地中に関しては、ほぼ変位が見られない。今年度モニタリングを開始したところであり、十分なデータの蓄積のためにも引き続き継続的な観測を実施する。