




湧水確認状況



地中障害撤去状況



仮設土留板(シートパイル)施工状況



令和6年7月25日
第29回 市民会館整備特別委員会 資料4-3
協働推進部まなび文化課

基礎の補強（バットレス）

