

(2) 地盤変位測量

①測量箇所：三の丸北石垣斜面部 2 か所 (R1No. 1、R3No. 1)
 本丸北西部石垣前面部 1 か所 (R6No. 1)


②測量実績：R1No. 1 令和元年 12 月～

R3No. 1 令和 3 年 7 月～


R6No. 1 令和 6 年 7 月～

※各箇所 1 か月に 1 回


③測量箇所



R 1 No. 1



R 3 No. 1



R 6 No. 1

