

丸亀城全体の取組みについて



ニッカリ青江公開プレミアムウィーク




丸亀城石垣復旧



老朽化による
石垣の劣化

三の丸北石垣



三の丸北石垣（東面）

石垣の隙間



2006.7 撮影




2019.1 撮影

三の丸北面石垣の割れ



2019. 1 撮影

三の丸北石垣へのゲージの設置



石垣の復旧 石垣崩落前（2015.9）の姿

