

④応急対策工事の完成

1



2

1. 崩落後の状況（旧城内グラウンド）



3

1. 崩落後の状況（三の丸西面）



4

1. 崩落後の状況（三の丸南面）




5

1. 崩落後の状況（三の丸坤櫓台跡）



6

2. 応急対策工事



(ア) 押え盛土

(イ) 斜面安定

(ウ) 石垣撤去

(エ) 表面排水

7

2. 応急対策工事（ア）押え盛土



8

2. 応急対策工事（ロックライミングマシン）



9

2. 応急対策工事（イ）斜面安定



10

2. 応急対策工事（イ）斜面安定

三の丸西面ロックネット



三の丸南面ロックネット



11

2. 応急対策工事（ウ）石垣撤去

えぼし石垣撤去



三の丸南面石垣撤去



12

2. 応急対策工事（エ）表面排水

三の丸上部シート張り



えぼし石垣上部シート張り



13

2. 応急対策工事（全景）

西面



南面



14

2. 応急対策工事（遠景）

平成30年8月24日

